

2020/1/8現在のリンク状態																	
大分類	中分類	小分類	情報の内容	対象号機	資料表題	掲載データ						公開日	公開・掲載サイト	出典・URL	データ形式		
						温度	放射線量	画像	動画	水質	FP濃度					キーワード、備考	
福島第一原子力発電所	原子炉・廃炉	温度管理	温度計の信頼性評価	1～3号機	福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について(2020年1月提出)	○						毎月初めに更新	2020/1/6	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/thermometer/pdf/2020/thermometer_20200106-j.pdf	PDF	
			代替温度計挿入先検討	1・3号機	1・3号機RPV代替温度計挿入先候補系統の絞り込み結果について		○	○					検討結果	2013/5/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/130530/130530_03i.pdf	PDF
			PCV内への常設監視計器の設置	1号機	1号機PCV内滞留水水位について(常設監視計器の再設置結果)				○				温度計位置、水位	2015/5/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/comittee/osensuitaisakuteam/2015/pdf/150528_01_3_01_02.pdf	PDF
					1号機PCV内滞留水水位について(常設監視計器の再設置結果)					○				2015/5/28	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2015/201505-i/150528-01i.html	HTML
					福島第一原子力発電所1号機原子炉格納容器内部調査結果について	○								2012/10/15	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_121015_02-j.pdf	PDF
			PCV温度計の指示値変動		1号機PCV温度計(TE-1625T)指示変動について	○			○				漏水の指示値変動、対策	2014/4/15	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000053904.pdf	PDF
			代替温度計未接続		福島第一原子力発電所1号機圧力容器温度計の未接続について								配線概要	2012/3/23	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120323_03-j.pdf	PDF
			常設監視計器設置		2号機PCV内監視計器再設置の作業結果について	○							水位	2014/6/12	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054143.pdf	PDF
					福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器内監視計器再設置作業結果	○							水位	2014/6/9	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140609_05-j.pdf	PDF
					福島第一原子力発電所4号機使用済燃料プールから取り出した燃料の外観点検結果について				○				設置失敗の原因調査、再現試験	2014/5/9	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000053997.pdf	PDF
					2号RPV底部温度計の挿入作業結果について	○			○				温度計位置	2015/3/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/150326/150326_01_3_01_02.pdf	PDF
			RPV底部への代替温度計の設置	2号機	2号RPV底部温度計の再挿入作業概要について				○				温度計位置	2015/2/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/150226/150226_01_3_1_02.pdf	PDF
					2号RPV底部温度計修理に伴う温度計引き抜き結果について				○				温度計位置	2015/1/29	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/150129/150129_01_3_1_02.pdf	PDF
					2号RPV底部温度計修理に伴う温度計引き抜き再開について				○				フルモックアップでの温度計引抜試験	2015/1/6	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000091789.pdf	PDF
					2号RPV底部温度計交換に伴う温度計引抜の対策検討状況(モックアップ進捗⑥)				○				モックアップ進捗	2014/12/11	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000091710.pdf	PDF
					2号RPV底部温度計交換に伴う温度計引抜の対策検討状況(モックアップ進捗③)				○				温度計引抜のモックアップ進捗	2014/8/29	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054593.pdf	PDF
					2号機RPV内監視計器再設置の作業結果について	○			○				温度計位置	2014/6/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/140627/140627_01_008.pdf	PDF
					2号RPV底部温度計交換に伴う温度計引抜作業の結果および今後の対応				○				X-51ベネからの温度計引抜失敗	2014/4/24	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/140424/140424_01_009.pdf	PDF
					1号機PCV温度計(TE-1625T)指示変動について				○				RPV底部温度計交換作業概要	2014/4/15	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000053904.pdf	PDF
					1号機タービン建屋内炉注水ポンプミニフローライン設置について				○				RPV底部温度計交換作業概要	2014/4/4	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000053866.pdf	PDF
					2号機RPV底部温度計(TE-2-3-69R)の交換作業の概要について								RPV底部温度計交換作業概要	2014/3/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/20140327_02/140327_02_029.pdf	PDF
					福島第一・2号機RPV底部温度計(TE-2-3-69R)故障に伴う冷却状態の監視にかかる対応について								RPV底部温度計の故障	2014/3/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/20140327_02/140327_02_028.pdf	PDF
					2号機PCV内監視計器の再設置について					○			温度計位置	2014/1/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/140130/140130_01i.pdf	PDF
					福島第一原子力発電所2号機 原子炉格納容器(PCV)常設監視計器の設置(8月13日撮影)						○		温度計位置	2013/8/15	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2013/201308-i/130815-02i.html	HTML
					福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器(PCV)常設監視計器の設置	○		○					温度計、水位計の設置	2013/8/14	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130814_13-j.pdf	PDF
					2号機RPV代替温度計設置について	○		○					温度計位置	2012/10/22	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/121022/121022_01g.pdf	PDF
					福島第一原子力発電所2号機原子炉圧力容器代替温度計設置について	○		○					代替温度計の設置	2012/10/3	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_121003_02-j.pdf	PDF
					2号機RPV代替温度計設置に向けた高圧フラッシング作業/モックアップ試験の結果について			○					代替温度計の設置モックアップ	2012/9/24	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/120924/120924_01g.pdf	PDF
					福島第一原子力発電所2号機圧力容器代替温度計設置に向けた今後の作業について								代替温度計の設置計画、系統図	2012/9/14	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120914_02-j.pdf	PDF
					2号機PCV内雰囲気温度計の設置について								代替温度計の設置検討	2012/8/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/120827/120827_01h.pdf	PDF
					2号機RPV代替温度計設置に向けた配管内水抜き方法の検討状況について								水抜き方法検討	2012/8/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/120827/120827_01k.pdf	PDF
					1号機原子炉格納容器(PCV)内部調査の実施について								代替温度計の設置検討	2012/7/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/120730/120730_01g.pdf	PDF
					福島第一原子力発電所2号機原子炉圧力容器(RPV)底部温度代替温度計設置のためのほう酸水注入系(SLC)差圧検出配管健全性確認結果								代替温度計設置用SLC配管確認	2012/7/13	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120713_06-j.pdf	PDF
					福島第一原子力発電所2号機RPV代替温度計測SLC配管健全性確認								代替温度計設置用SLC配管確認	2012/7/12	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120712_06-j.pdf	PDF
					2号機代替温度計設置の進捗状況について								代替温度計の設置検討	2012/6/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/120625/120625_02g.pdf	PDF
					福島第一原子力発電所 2号機代替温度計挿入性モックアップ試験						○			2012/6/1	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2012/201206-i/120601-01i.html	HTML
					RPV代替温度計設置のためのモックアップ試験結果の報告について								代替温度計の設置モックアップ	2012/4/23	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/120423/120423_02g.pdf	PDF
					2号機代替温度計設置のための現場調査結果について			○	○				代替温度計の設置用現場調査	2012/3/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/120328_02f.pdf	PDF
					福島第一原子力発電所2号機代替温度計設置のための現場調査結果			○	○				現場調査	2012/3/23	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120323_01-j.pdf	PDF
					RPV温度計の抵抗値測定	福島第一原子力発電所2号機原子炉圧力温度計の調査結果について	○						直流抵抗値	2012/3/3	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120303_02-j.pdf	PDF
					RPV底部の温度上昇	福島第一原子力発電所第2号機原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応に係る報告について	○				○		水位、抵抗値	2012/2/16	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_i/images/120216a.pdf	PDF
						2号機原子炉圧力容器(RPV)底部ヘッド上部温度計指示値上昇について	○				○		水位	2012/2/12	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120212_06-j.pdf	PDF
			PCV内への常設監視計器の設置	3号機	3号機PCV※常設監視計器の設置結果について	○		○			温度計位置、水位	2015/12/24	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/comittee/osensuitaisakuteam/2015/pdf/1224_3_5b.pdf	PDF		
					福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器内常設監視計器の設置について	○		○			温度計位置、水位	2015/12/11	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_151211_07-j.pdf	PDF		
					3号機PCV※常設監視計器の設置について							水位	2015/11/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/comittee/osensuitaisakuteam/2015/pdf/1126_3_5b.pdf	PDF	
			冷却水注水ライン		1号機	1号機 CS系のPE管化工事に伴う 燃料デブリ冷却状態への影響について	○		○		○	系統図	2017/10/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/comittee/osensuitaisakuteam/2017/10/3-05-04.pdf	PDF	
						2号機 給水系注水ライン改造に伴う 炉心スプレイ系単独注水の実施状況について	○				○	系統図、注水流量	2018/4/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/comittee/osensuitaisakuteam/2018/05/3-05-02.pdf	PDF	
						2号機 給水系注水ライン改造に伴う 炉心スプレイ系単独注水の実施状況について	○					系統図、注水流量	2018/4/20	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000228297.pdf	PDF	
						2号機 原子炉注水設備給水系配管取替に伴う 炉心スプレイ系からの全量注水について	○				○	系統図、注水流量、工程表	2018/2/23	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000221481.pdf	PDF	
					2号機	2号機 CS系のPE管化工事に伴う 燃料デブリ冷却状態への影響について	○		○			注水量	2018/2/1	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/comittee/osensuitaisakuteam/2018/02/3-05-04.pdf	PDF	
						2号機 CS系のPE管化工事に伴う 燃料デブリ冷却状態への影響について	○		○			注水量	2018/1/12	NRA			

冷却機能の維持	水位/圧力計への水張	2号機	表題無			○		作業状況	2011/6/23	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110623_03-j.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所2号機仮設圧力計の設置について					設置計画、系統図	2011/6/22	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110622_02-j.pdf	PDF	
	各号機のPCV内水位	1～3号機	燃料デブリの調査、取り出しに関わる技術開発					水位		IRID	http://irid.or.jp/pdf/0910_5.pdf#page=5	PDF	
			燃料デブリ取り出し関連の 研究開発の状況					水位	2014/7/18	IRID	http://irid.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/Sympo_SSuzuki02_J.pdf#page=31	PDF	
	注水量変更時の温度挙動による水位推定	1～3号機	福島第一・1～3号機これまでの注水量変更時の温度挙動について	○				温度計位置	2014/2/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/140227/140227_02i.pdf	PDF	
	CS系からの流量変更	2号機	福島第一原子力発電所2号機原子炉への注水ライン追加後(給水系→給水系+炉心スプレイ系)の注水量の調整について			○		流量変更計画	2011/9/14	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110914_01-j.pdf	PDF	
		3号機	注水ライン追加後(FDW→FDW+CS)の流量調整					流量変更計画	2011/8/31	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110831_03-j.pdf	PDF	
		2・3号機	福島第一原子力発電所2号機、3号機炉心スプレイ系ラインからの原子炉注水量の増加について					注水量増加	2011/9/16	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110916_03-j.pdf	PDF	
	注水量低下事象	1号機	CST炉注ポンプ予備機自動起動時の炉注流量の瞬時低下について	○				CSTポンプの瞬停による流量低下、注水流量	2014/7/31	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054425.pdf	PDF	
		1～3号機	福島第一原子力発電所1～3号機原子炉注水量の低下について(続報)			○		パUFFアタンク浄化作業、タンク水確認	2012/9/11	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/120911_09-j.pdf	PDF	
				福島第一原子力発電所1～3号機原子炉注水量の低下について					状況説明、フラッシング処理、系統図	2012/9/3	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/120903_01-j.pdf	PDF
	注水量の増加	1号機	1号機原子炉注水量の増加について					注水量	2011/10/28	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/111028_01-j.pdf	PDF	
	循環注水冷却	1号機	1号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果(速報)について	○			○	注水量	2019/10/31	METI	https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/10/3-5-2.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所 1号機 燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について					試験概要の説明	2019/9/26	METI	https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/09/3-5-2.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所1号機原子炉注水量低減の進捗状況について(ステップ3)	○				注水量、ダストモニタ	2017/2/1	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/2017/images/20170201_reduce1u_step3-j.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所1号機原子炉注水量低減の進捗状況について(ステップ3)	○				注水量、ダストモニタ	2017/2/1	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts/170201_03-j.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所1号機原子炉注水量低減の進捗状況について	○				注水量、ダストモニタ	2017/1/20	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000176650.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所1号機原子炉注水量低減の進捗状況について(ステップ2)	○				注水量、ダストモニタ	2017/1/16	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000175805.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所1号機原子炉注水量低減の進捗状況について(ステップ2)	○				注水量、ダストモニタ	2017/1/16	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/2017/images/20170116_reduce1u_step2-j.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所1号機原子炉注水量低減の進捗状況について(ステップ2)	○				注水量、ダストモニタ	2017/1/16	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts/170116_05-j.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所1号機原子炉注水量低減の進捗状況について	○				注水量、ダストモニタ	2017/1/6	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000175159.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所1号機原子炉注水量低減の進捗状況について(ステップ1)	○				注水量、ダストモニタ、N ₂ ガス流量	2016/12/27	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/2016/images/20161227_reduce1u_step1-j.pdf	PDF	
			福島第一原子力発電所1～3号機 原子炉注水量の低減について					注水量低減目標	2016/10/19	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000167085.pdf	PDF	
		2号機	2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果と 今後の試験計画について	○				注水流量、温度差	2019/8/29	METI	https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/08/3-5-2.pdf	PDF	
			2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験(STEP2)の 結果(速報)について	○	○			○	注水停止試験の進捗報告	2019/5/30	METI	https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/05/3-5-2.pdf	PDF
			2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果(速報)について	○				○	冷却性確認試験、RPV底部温度、PCV温度	2019/5/20	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000270452.pdf	PDF
			2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験(STEP1)の結果(速報)とSTEP2の実施について	○					PCVガス管理設備ダスト濃度	2019/4/25	METI	https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/04/3-5-2.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所2号機 燃料デブリ冷却状況の確認の実施について						低減・停止手順	2019/3/20	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190320_1.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所2号機 燃料デブリ冷却状況の確認試験について(追加説明)	○					炉注水量、影響の評価	2019/1/31	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-2.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所2号機 燃料デブリ冷却状況の確認試験について						試験計画	2018/11/29	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/12/3-5-2.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所2号機 燃料デブリの冷却状況の確認について						冷却状態の確認、計画	2018/11/8	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2018/2a/rf_20181108_4.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所2号機 燃料デブリ冷却性確認試験の実施について						試験概要、試験計画	2018/11/5	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000253721.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所2号機 原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量、ダストモニタ	2017/3/30	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/2017/images/20170330_reduce2u_step3-j.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所2号機 原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量、ダストモニタ	2017/3/30	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts/170330_01-j.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所2号機 原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量、ダストモニタ	2017/3/22	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/2017/images/20170322_reduce2u_step2-j.pdf	PDF
		福島第一原子力発電所2号機 原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量、ダストモニタ	2017/3/22	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts/170322_09-j.pdf	PDF	
		福島第一原子力発電所2号機 原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量、ダストモニタ	2017/3/14	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/2017/images/20170314_reduce2u_step1-j.pdf	PDF	
		福島第一原子力発電所2号機 原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量、ダストモニタ	2017/3/14	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts/170314_05-j.pdf	PDF	
		福島第一原子力発電所1～3号機 原子炉注水量の低減について						注水量低減目標	2016/10/19	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000167085.pdf	PDF	
		3号機	福島第一原子力発電所3号機原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量、ダストモニタ	2017/3/2	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/2017/images/20170302_reduce3u_step3-j.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所3号機原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量、ダストモニタ	2017/3/2	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts/170302_05-j.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所3号機原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量、ダストモニタ	2017/2/22	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/2017/images/20170222_reduce3u_step2-j.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所3号機原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量	2017/2/22	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts/170222_06-j.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所3号機原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量、ダストモニタ	2017/2/17	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/2017/images/20170217_reduce3u_step1-j.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所3号機原子炉注水量低減の進捗状況について	○					注水量	2017/2/17	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts/170217_02-j.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所1～3号機 原子炉注水量の低減について						注水量低減目標	2016/10/19	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000167085.pdf	PDF
		1～3号機	福島第一原子力発電所1～3号機 原子炉注水量低減について	○				○	注水量	2017/5/22	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000189682.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所1～3号機 原子炉注水量低減について	○				○	注水量	2017/5/22	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts/170522_05-j.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所1～3号機 原子炉注水量低減の進捗状況について	○			</						

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

水素爆発防止	窒素封入管理・N ₂ ガス封入ライン		研究開発「格納容器漏えい箇所特定技術・補修技術の開発」にて開発中のトラス室壁面調査装置の実証試験における2号機トラス室壁面調査結果について					JPラックラインによるN ₂ 封入試験経過報告	2014/8/8	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054477.pdf	PDF
			研究開発「格納容器漏えい箇所特定技術・補修技術の開発」にて開発中のトラス室壁面調査装置の実証試験における2号機トラス室壁面調査結果について					JPラックラインによるN ₂ 封入試験経過報告	2014/8/1	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054429.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所1号機ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入試験について					N ₂ ガス封入排気量、ライン構成	2014/7/31	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/140731/140731_01_008.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所1号機ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入試験について					試験計画、系統図	2014/7/25	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140725_16-j.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所4号機使用済燃料プールから取り出した燃料の外観点検結果について					JPラックラインによるN ₂ 封入試験概要	2014/5/9	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000053997.pdf	PDF
			1号機O ₂ サンプリングラックラインを用いたPCVへの窒素封入試験の実施について(結果)					N ₂ ガス封入量、ライン構成	2013/12/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/131226/131226_01m.pdf	PDF
			1号機O ₂ サンプリングラックラインを用いたPCVへの窒素封入試験の実施について	○				N ₂ ガス封入量、ライン構成	2013/11/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/131128/131128_01n.pdf	PDF
			福島第一1号機窒素封入変更試験の結果について	○				N ₂ ガス封入量、ライン構成	2013/7/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/130725/130725_01j.pdf	PDF
		2号機	福島第一原子力発電所2号機プラント関連パラメータ原子炉格納容器D/W(ドライウェル)圧力の値の訂正について		○			圧力損失分補正式の訂正	2011/11/11	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_111111_01-j.pdf	PDF
		3号機	福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋における窒素封入箇所の調査結果(7月8日)		○	○		N ₂ 封入口確認	2011/7/9	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_110709_01-j.pdf	PDF
	福島第一原子力発電所3号機 窒素封入接続箇所の高所作業車による調査について					接続箇所確認	2011/7/6	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_110706_01-j.pdf	PDF		
2・3号機	2号機S/C(圧力抑制室)下部外面調査の結果について					N ₂ 供給ホースの再敷設、敷設ルート	2014/9/19	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054706.pdf	PDF		
	福島第一原子力発電所2、3原子炉格納容器圧力の窒素注入ライン圧力指示計での確認について		○			圧力損失分補正式	2011/7/14	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_110714_02-j.pdf	PDF		
1～3号機	1～3号機窒素封入設備他取替工事について			○		窒素ガス分離装置の取替、ディーゼル発電機の新設、封入ラインの二重化	2019/1/31	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-5.pdf	PDF		
	原子炉格納容器内窒素封入設備 1～3号機原子炉圧力容器封入ライン二重化 及び窒素ガス分離装置A、B取替に伴う実施計画変更について					火災に対する考慮、封入流量、構造強度、廃棄物の処理	2018/6/27	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000237645.pdf	PDF		
	原子炉格納容器内窒素封入設備 1～3号機原子炉圧力容器封入ライン二重化 及び窒素ガス分離装置A、B取替に伴う実施計画変更について					設置予定位置、銅管ユニットの寸法構成	2018/6/6	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000234287.pdf	PDF		
	原子炉格納容器内窒素封入設備 1～3号機原子炉圧力容器封入ライン二重化 及び窒素ガス分離装置A、B取替に伴う実施計画変更について			○		新設ライン系統図、火災防護、紫外線防止保護カバー	2018/5/24	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000232536.pdf	PDF		
	原子炉格納容器内窒素封入設備 1～3号機原子炉圧力容器封入ライン二重化 及び窒素ガス分離装置A、B取替に伴う実施計画変更について			○		新設ライン系統図、専用D/G、S/C内の不活性化	2018/4/10	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000227145.pdf	PDF		
	1号機原子炉格納容器内窒素封入設備実施計画変更に伴うコメント回答について					最大封入量、自然現象への対策	2015/12/22	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000135082.pdf	PDF		
	福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(7月8日11時時点)	○				途中経過報告	2013/7/8	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130708_04-j.pdf	PDF		
	福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(7月5日12時時点)	○				途中経過報告	2013/7/5	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130705_04-j.pdf	PDF		
	福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(7月4日12時時点)	○				途中経過報告	2013/7/4	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130704_05-j.pdf	PDF		
	福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(7月3日12時時点)	○				途中経過報告	2013/7/3	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130703_07-j.pdf	PDF		
PCVへのN ₂ 封入量変更	1号機	福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(7月2日12時時点)	○			途中経過報告	2013/7/2	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130702_03-j.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(7月1日12時時点)	○			途中経過報告	2013/7/1	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130701_02-j.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(6月28日12時時点)	○			途中経過報告	2013/6/28	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130628_03-j.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(6月27日12時時点)	○			途中経過報告	2013/6/27	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130627_02-j.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(6月26日12時時点)	○			途中経過報告	2013/6/26	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130626_05-j.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(6月25日12時時点)	○			途中経過報告	2013/6/25	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130625_06-j.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(6月24日12時時点)	○			途中経過報告	2013/6/24	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130624_05-j.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(6月21日12時時点)	○			途中経過報告	2013/6/21	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130621_06-j.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(6月20日12時時点)	○			途中経過報告	2013/6/20	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130620_03-j.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所1号機窒素封入試験における監視パラメータの状況について(6月19日12時時点)	○			途中経過報告	2013/6/19	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130619_08-j.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所1号機窒素封入変更試験の実施について					目的、系統図、概要	2013/6/17	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130617_02-j.pdf	PDF	
		窒素封入管理・PCV N ₂ 封入設備追加	1号機	1号機原子炉格納容器内窒素封入設備実施計画変更に伴う追加説明について				予備ライン追加、系統図	2016/4/7	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000146969.pdf	PDF
				1号機原子炉格納容器内窒素封入設備実施計画変更に伴う追加説明について				系統図、N ₂ 封入量	2016/2/28	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000141737.pdf	PDF
		N ₂ 封入の経緯	1号機	1号機原子炉格納容器内窒素封入設備実施計画変更に伴う申請範囲について				系統図、N ₂ 封入量	2016/1/19	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000137135.pdf	PDF
		窒素封入管理・N ₂ ガス分離装置	1～3号機	窒素ガス分離装置の今後の運用について				運用、系統図、計画	2013/5/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/130530/130530_03m.pdf	PDF
窒素ガス分離装置(C)の新設について						新設、系統図、計画	2012/12/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/121225/121225_01j.pdf	PDF		
窒素ガス分離装置(PSA)の停止について					○		停止、系統図、N ₂ 分離の原理	2012/4/16	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120416_04-j.pdf	PDF	
PCV N ₂ 封入設備	1～3号機	表題無	○			系統図、電源構成図、N ₂ 封入量		NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000026193.pdf	PDF		
N ₂ ガス封入ルート新設	1～3号機	福島第一原子力発電所1～3号機原子炉圧力容器(RPV)内への窒素封入ルート新設について				系統図	2011/11/30	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_111130_02-j.pdf	PDF		
N ₂ 封入の停止	2号機	2号機 原子炉格納容器内窒素封入の停止について			○	事業概要、作業内容、銑板の取り付け間違いがあった弁、系統図	2019/8/29	METI	https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/08/3-5-4.pdf	PDF		
N ₂ 封入量の誤り		2号機 RPV窒素封入流量監視における運転上の制限の逸脱について			○	計器仕様表の誤記	2019/5/30	METI	https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/05/3-5-3.pdf	PDF		
		福島第一原子力発電所2号機原子炉圧力容器 窒素封入量測定範囲の下限値の誤りにについて			○	下限値の誤記	2019/5/22	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190522_1.pdf	PDF		
建屋内滞留水水位	1～3号機	建屋滞留水水位計の点検・評価結果について	</									

閉じ込め機能の維持			ベント管止水材の検討状況について			○			ベント管止水検討	2013/12/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/131226/131226_01ss.pdf	PDF	
			PCV下部補修(止水)のための止水材基礎試験の結果について			○			ベント管止水試験	2013/3/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/130328/130328_01ij.pdf	PDF	
			建屋間止水のための大型水槽試験結果について			○			R/B壁面貫通部の大型水槽試験	2012/3/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/120328_02z.pdf	PDF	
	負圧維持	減圧	2号機	福島第一原子力発電所2号機 原子炉格納容器圧力の減圧試験(STEP2)の結果について				○		試験の流れ、PCV圧力、水素濃度、酸素濃度、ダスト濃度	2018/12/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/13/3-5-2.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機 原子炉格納容器圧力の減圧試験(STEP2)の実施について						実施内容、減圧幅、圧力、水素濃度	2018/9/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-5-2.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機 原子炉格納容器圧力の減圧試験の実施状況(速報)						圧力、水素濃度、酸素濃度、ダスト濃度	2018/9/6	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/09/3-5-2.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機 原子炉格納容器内圧力の減圧試験の実施について						試験手順、試験工程、PCV圧	2018/6/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/07/3-5-2.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機 原子炉格納容器内圧力の減圧試験の実施について						試験手順、試験工程、PCV圧	2018/6/22	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000237013.pdf	PDF
				PCVガス管理設備	1～3号機	原子炉格納容器ガス管理設備					系統図、仕様		NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000025945.pdf
	PCVガス管理システムの運用	PCVガス管理設備	1号機	1号機PCVガス管理システム核種分析装置(A)機器異常発生について						異常発生、系統図	2017/2/23	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/02/3-05-04.pdf	PDF
				1号機原子炉格納容器ガス管理設備サーバ盤他追設による信頼性向上対策について						二重化、操作用端末の追設	2016/2/2	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000138894.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉格納容器ガス管理システム試運転開始について						試運転開始	2011/12/8	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/111208_02-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉格納容器ガス管理システム格納容器スプレイ系と原子炉停止時冷却系接続配管の切断作業手順(穴開け作業)						系統図	2011/10/25	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/111025_02-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機格納容器ガス管理システム接続部の窒素置換について						系統図、N2置換	2011/10/8	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/111008_01-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機格納容器ガス管理システム接続部の窒素置換について						系統図、N2置換	2011/9/28	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110928_03-i.pdf	PDF
				1号機格納容器スプレイ系配管からの水素検出について						PCVSブレイ系配管からのH2検出	2011/9/23	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110923_02-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉格納容器内の凝縮水・ガスサンプリング結果について					○	ガスサンプリング装置写真	2011/9/21	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110921_03-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器ガス管理システム排気流量の調整について						ガス管理システム排気流量	2012/4/24	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/120424_04-i.pdf	PDF
				2号機PCV内のガスの流れの推定						PCVガス流れ推定図	2011/11/24	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/111124_02-i.pdf	PDF
			2号機	福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器ガス管理システムの運用開始について				○		運用開始	2011/10/27	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/111027_01-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器ガス管理システム可燃性ガス濃度制御系の水素ガスバーج手順						系統図、N2置換	2011/10/25	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/111025_03-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機 原子炉格納容器ガス管理システム				○		フィルタユニット、放熱器、排気ファン、電気ヒーター	2011/10/27	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2011/201110-i/111024-02i.html	HTML
				福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器ガス管理システム設置工事				○		配管敷設状況	2011/10/21	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/111021_04-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器ガス管理システム原子炉建屋内配管設置作業の概要						ガス配管設置	2011/10/19	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/111012_01-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器内の気体のサンプリング結果について					○	ガスサンプリング装置写真	2011/8/10	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110810_04-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器ガス管理システム配管の一部銅管化・制御盤改造に伴うシステム停止について				○		配管の銅管化、系統図	2013/1/28	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts/130128_05-i.pdf	PDF
				3号機格納容器ガス管理システム原子炉建屋内作業の実施について						ガス配管設置	2012/2/7	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/120207_03-i.pdf	PDF
				PCVガス管理システムの運用について				○		系統図	2012/2/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/120227_03f.pdf	PDF
				旁路気ガス測定結果に基づく原子炉格納容器内の状況についてー水素、キセノン、クリプトンの挙動			○	○	○	H ₂ 、 ⁸⁵ Kr、 ¹³⁵ Xe、系統図	2012/7/23	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/120723_06-i.pdf	PDF
			2・3号機	2,3号機 原子炉格納容器ガス管理設備放熱器銅管工事に伴う両系停止について						系統図、工程	2019/2/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/mittee/osensuitaisakuteam/2019/02/3-5-4.pdf	PDF
				2. 3号機PCVガス管理システム配管・機器改造工事実施について				○		金属配管への交換、系統図	2015/10/13	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000126865.pdf	PDF
				第十一回実施計画変更ヒアリングコメントについて2. 3号機原子炉格納容器ガス管理設備の配管部材、機器ユニット固定方式変更に伴う実施計画の変更について						ガス管理設備へのNRAコメント対応	2015/7/23	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000116077.pdf	PDF
				第三回実施計画変更ヒアリングコメントについて2. 3号機原子炉格納容器ガス管理設備の配管部材、機器ユニット固定方式変更に伴う実施計画の変更について						配管の銅管化、系統図	2014/9/25	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054733.pdf	PDF
				第一回実施計画変更ヒアリングコメントについて2. 3号機原子炉格納容器ガス管理設備の配管部材、機器ユニット固定方式変更に伴う実施計画の変更について						配管の銅管化、系統図	2014/9/8	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054653.pdf	PDF
				2. 3号機原子炉格納容器ガス管理設備の配管部材、機器ユニット固定方式変更に伴う実施計画の変更について						配管の銅管化工事計画、系統図	2014/8/12	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054490.pdf	PDF
				2. 3号機PCVガス管理設備配管・機器改造工事について				○		配管の銅管化工事計画、系統図	2014/5/23	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054056.pdf	PDF
				2号機 原子炉格納容器ガス管理設備の 運転上の制限からの逸脱について				○		系統図、時系列、事象発生時のトレンド	2017/11/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/mittee/osensuitaisakuteam/2017/11/3-05-02.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器ガス管理システムにおけるダクトの交換作業について				○		ダクト交換作業	2012/10/15	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/121015_06-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器ガス管理システムのダクト損傷について				○		損傷箇所、系統図	2012/9/10	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/120910_07-i.pdf	PDF
			3号機	3号機PCVガス管理システムダクトの状況確認結果について			○	○		状況確認	2012/12/3	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/121203/121203_02i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器(PCV)ガス管理システムダクトの状況確認結果について			○	○		状況確認	2012/11/28	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/121128_01-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器(PCV)ガス管理システムダクトの状況確認結果について				○	○	状況確認	2012/11/28	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2012/201211-i/121128-01i.html	HTML
				福島第一原子力発電所3号機PCVガス管理システムダクトの状況確認について						状況確認、Packbot、Quince2	2012/11/26	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/121126_04-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器ガス管理システムのダクト修理作業について				○		修理、系統図	2012/9/10	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/120910_06-i.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器ガス管理システムのダクト損傷について				○		損傷箇所、系統図	2012/6/19	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/120619_03-i.pdf	PDF
				1号機 原子炉建屋Xブレース撤去の進捗について				○		Xブレース撤去、使用する遠隔操作装置	2018/10/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/mittee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-2-3.pdf	PDF
				1号機 原子炉建屋Xブレース撤去の進捗について				○		Xブレース撤去、使用する遠隔操作装置	2018/9/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/mittee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-2-3.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 西面(1面)のXブレース撤去作業を完了				○		Xブレース撤去	2018/9/25	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2018/2q/rf_20180925_1.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 Xブレース撤去(切断)作業の状況について				○		Xブレース撤去	2018/9/19	TEPCO		

ダストの飛散防止・
建屋カバーの解体

P C V 気相部の漏えい抑制

福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 オペレーティングフロア北側のガレキの撤去について Rev.5		○			ガレキ撤去に用いる装置、作業者の被ばく管理	2017/12/19	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000214530.pdf	PDF
福島第一原子力発電所 1号機原子炉建屋防風フェンス設置完了について		○			屋根パネル取り外し、風防フェンス設置	2017/12/19	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images2/handouts_171219_02-j.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 オペレーティングフロア北側のガレキの撤去について Rev.4		○			ガレキ撤去に用いる装置、作業者の被ばく管理	2017/12/8	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000213355.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			防風フェンス設置、飛散防止剤の定期散布、ダストサンプリング	2017/11/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/11/3-02-06.pdf	PDF
福島第一原子力発電所 1号機 建屋カバー解体工事の進捗状況について		○		○	防風フェンス設置	2017/11/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/11/3-02-03.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 オペレーティングフロア北側のガレキの撤去について Rev.3		○			ガレキ撤去に用いる装置、作業者の被ばく管理	2017/11/28	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000212426.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 オペレーティングフロア北側のガレキの撤去について Rev.2		○		○	ガレキ撤去に用いる装置、放射性物質放出量評価	2017/11/16	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000210882.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			柱・梁改造、飛散防止剤の定期散布、ダストサンプリング	2017/10/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/10/3-02-06.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 オペレーティングフロア北側のガレキの撤去について Rev.1		○		○	ガレキ撤去に用いる装置、放射性物質放出量評価	2017/10/18	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000207559.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 オペレーティングフロア北側のガレキの撤去について		○		○	ガレキ撤去に用いる装置、放射性物質放出量評価	2017/10/11	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000206718.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			北側梁・柱の取り付け、柱・梁改造、ダストサンプリング	2017/9/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/3-02-09.pdf	PDF
1号機 建屋カバー解体工事とガレキ撤去計画について		○			撤去手順、使用工具	2017/9/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/3-02-04.pdf	PDF
1号機 建屋カバー解体工事とガレキ撤去計画について		○			撤去手順、使用工具	2017/9/27	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000205179.pdf	PDF
福島第一原子力発電所 1号機 オペフロダストモニタ6点監視強化に伴う対応について					サンプリングポイント位置	2017/9/1	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000202050.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			北側梁の改造、オペフロ調査、ダストサンプリング	2017/8/31	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/08/3-02-06.pdf	PDF
福島第一原子力発電所 1号機 建屋カバー解体工事の進捗状況について		○			北側梁の改造	2017/8/31	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/08/3-02-03.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			オペフロ調査、柱・梁改造	2017/7/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/07/3-02-06.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			オペフロ調査、柱・梁改造	2017/6/29	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/06/3-02-04.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			柱・梁の取り外し	2017/5/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/05/3-02-09.pdf	PDF
福島第一原子力発電所 1号機 建屋カバー解体工事の進捗状況について		○		○	カバー解体進捗	2017/5/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/05/3-02-06.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー 柱・梁の取り外し完了について		○			柱・梁の取り外し	2017/5/11	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts_170511_11-j.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			柱・梁の取り外し	2017/4/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/04/3-02-05.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事		○			柱・梁の取り外し開始	2017/3/31	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images1/handouts_170331_03-j.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事 柱・梁の取り外し開始について		○				2017/3/31	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2017/201703-i/170331-01j.html	HTML
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			柱・梁の取り外し準備、モニター取付	2017/3/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/03/3-02-07.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			飛散防止剤散布、ダストサンプリング、オペフロ調査	2017/2/23	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/02/3-02-05.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			飛散防止剤散布、ダストサンプリング、オペフロ調査	2017/1/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/01/3-02-07.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事の進捗状況について		○		○	飛散防止剤散布、小ガレキ吸引	2017/1/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/01/3-02-04.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			飛散防止剤散布、ダストサンプリング、オペフロ調査	2016/12/22	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/12/3-02-05.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			飛散防止剤散布、ダストサンプリング	2016/11/24	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/11/3-02-07.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー壁パネル(全18枚)の取り外し完了について		○			壁パネル18枚目取り外し	2016/11/10	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2016/images2/handouts_161110_01-j.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機 建屋カバー壁パネル(全18枚)の取り外し完了について		○	○		18枚目のパネル取り外し	2016/11/10	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2016/201611-i/161110-01j.html	HTML
建屋カバー解体工事の進捗状況		○			壁パネル13枚目取り外し	2016/10/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/10/3-02-04.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			飛散防止剤散布、ダストサンプリング	2016/10/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/10/3-02-06.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー壁パネル(8枚目)の取り外しについて		○			壁パネル8枚目取り外し	2016/10/7	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2016/images2/handouts_161007_04-j.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機 建屋カバー壁パネル(8枚目)の取り外しについて		○	○		8枚目のパネル取り外し	2016/10/7	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2016/201610-i/161007-01j.html	HTML
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事の進捗状況について		○		○	小ガレキ吸引、飛散防止剤散布	2016/9/29	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/09/3-02-03.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			飛散防止剤散布、ダストサンプリング	2016/9/29	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/09/3-02-08.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー壁パネル(1枚目)の取り外しについて		○			パネル開放	2016/9/13	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2016/images2/handouts_160913_01-j.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機 建屋カバー壁パネル(1枚目)の取り外しについて		○	○		1枚目のパネル取り外し	2016/9/13	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2016/201609-i/160913-01j.html	HTML
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事の進捗状況について		○			小ガレキ吸引終了、垂直型飛散防止剤散布	2016/8/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/08/3-02-03.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			飛散防止剤散布	2016/8/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/08/3-02-06.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			小ガレキ吸引進捗	2016/7/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/07/3-02-05.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事(壁パネル取り外し)の実施について		○		○	壁パネルの取り外し説明	2016/6/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/06/3-02-03.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			建屋カバー解体進捗	2016/6/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/06/3-02-07.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事(壁パネル取り外し)の実施について		○			散水設備設置、小ガレキ吸引、飛散防止剤散布	2016/6/7	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000153271.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			散水用のノズルユニットの設置	2016/5/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/05/3-02-06.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			デッキプレート撤去、解体工程	2016/5/17	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000151151.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体工事<ノズルユニットの設置工事の開始>		○			散水用のノズルユニットの設置	2016/4/6	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2016/images1/handouts_160406_09-j.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体工事の進捗状況について		○		○	支障鉄骨撤去、散水設備、工程	2016/2/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/pdf/0225_3_2c.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			支障鉄骨撤去、散水設備設置	2016/2/25	METI	https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/pdf/0225_3_2e.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体工事<支障鉄骨等撤去の実施>		○			支障鉄骨撤去	2016/1/8	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2016/images1/handouts_160108_09-j.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			建屋カバー解体工事の小ガレキ吸引	2015/12/24	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2015/pdf/1224_3_2h.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体工事<支障鉄骨撤去(コンクリート片等の小ガレキの吸引作業)の開始>		○			小ガレキ吸引	2015/11/19	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_151119_02-j.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー屋根パネルの取り外し完了について		○			屋根パネル取り外し完了	2015/10/5	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_151005_03-j.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事の進捗状況について		○		○	屋根パネル取り外し	2015/9/28	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/genchicyousei/2015/pdf/0928_01e.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事の進捗状況について		○		○	屋根パネル取り外し	2015/8/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/genchicyousei/2015/pdf/0825_01e.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー屋根パネル(1枚目)の取り外しについて		○			屋根パネル取り外し	2015/7/28	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_150728_01-j.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体時における飛散抑制対策の一部変更と今後のスケジュールについて		○			防風カーテンの設置	2015/7/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/genchicyousei/2015/pdf/0727_01e.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機防風カーテン設置による大物搬入建屋の耐震性への影響について		○			防風カーテンの設置	2015/7/24	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000117593.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事の進捗状況と飛散抑制対策のとりまとめについて		○			飛散抑制対策	2015/5/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/genchicyousei/pdf/150525_01e.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体・ガレキ撤去の計画追加調査等の実施について		○			飛散抑制対策、風の吹込みシミュレーション	2015/5/14	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000106904.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体準備工事の進捗状況と風を考慮した対応について		○			飛散抑制対策	2015/4/13	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/genchicyousei/pdf/150413_01e.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体に向けた準備工事の着手について		○			カバー解体工程	2015/3/16	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/150316/150316_01d.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体・ガレキ撤去の計画追加調査等の実施について		○		○	カバー解体・ガレキ撤去計画	2015/2/23	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/150223/150223_02e.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバーダストモニタ測定期間中の対応について					ダスト欠測期間中の監視体制、ダストモニタ位置	2015/2/4	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000097031.pdf	PDF
1号機建屋カバー解体に向けた飛散防止剤散布と調査結果について[前回指摘事項への回答]				○	解体時の風の影響シミュレーション	2015/1/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/150130/150130_02d.pdf	PDF
1号機建屋カバー解体に向けた飛散防止剤散布と調査結果について	○	○		○	解体前の調査結果、原子炉ウェルプラグの浮き上がり	2014/12/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/141226/141226_02e.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機カバー解体に向けた飛散防止剤散布と調査結果について	○	○		○	解体前の調査結果、原子炉ウェルプラグの浮き上がり	2014/12/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/141225/141225_01_3_5_06.pdf	PDF
1号機原子炉建屋カバー解体工事		○			カバー解体	2014/12/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/141225/141225_01_3_5_04.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバーダストモニタリング設備の改造について					ダストモニタリング設備の改造	2014/12/8	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000091697.pdf	PDF
福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体工事屋根パネル戻し完了について		○			屋根パネル戻し、屋根の拡大工事	2014/12/4			

				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体の着手について<飛散防止剤の散布を開始>			○			飛散防止剤の散布	2014/10/22	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_141022_06-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体の着手について			○	○			2014/10/22	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2014/201410-i/141022-02i.html	HTML
				1号機建屋カバー解体・ガレキ撤去時のダスト飛散抑制対策と放射性物質濃度の監視について(平成25年8月に発生した免震重要棟前のダスト濃度上昇を			○			解体手順、ダスト飛散対策、監視体制	2014/7/23	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000051128.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバーの解体について			○			解体手順、放射性物質監視体制	2014/7/17	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140717_05-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバーの解体について			○			解体手順、放射性物質監視体制	2014/7/3	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054261.pdf	PDF
				オペフロ上のダストモニタの警報設定値設定の考え方						放射性物質監視体制	2014/6/19	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054183.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所第1号機原子炉建屋カバーの解体について		○	○			スケジュール、放出抑制の取り組み	2013/6/28	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000050981.pdf	PDF
				建屋カバー解体時の放射性物質濃度の監視方法			○			放射性物質監視体制、ガレキ吸引システム	2014/6/2	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054102.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体・ガレキ撤去における飛散抑制対策と放射性物質濃度の監視について(現状案)						ダスト飛散対策、監視体制	2014/5/21	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054041.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所第1号機 原子炉建屋カバーの解体について		○	○			現状、各地の線量率、放出抑制の取り組み	2013/6/28	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000050981.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー工事の完了について			○	○			2011/10/28	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2011/201110-i/111028-01i.html	HTML
				福島第一原子力発電所1号機 原子炉建屋カバー鉄骨建方完了			○				2011/9/10	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2011/201109-i/110910-01i.html	HTML
				福島第一原子力発電所1号機 原子炉建屋カバー設置作業 部材搬入状況			○				2011/7/26	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2011/201107-i/110726-03i.html	HTML
				小名浜港における福島第一原子力発電所1号機用カバー仮組み状況			○				2011/7/7	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2011/201107-i/110707-01i.html	HTML
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー計画概要			○	○			2011/6/14	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2011/201106-i/110614-01i.html	HTML
				福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体時における飛散抑制対策の一部変更と今後のスケジュールについて			○		○	バルーンのズレ対応	2015/7/15	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000116324.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機バルーンずれ状況及び今後のスケジュールについて			○			バルーンのズレ原因推定	2015/6/22	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/genchicvousei/2015/pdf/0622_01e.pdf	PDF
				1号機R/B 3階機器ハッチ開口部バルーンずれ事象の対応について			○			バルーンのズレ調査結果	2015/6/12	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000110891.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋3階機器ハッチ開口部バルーンずれ対応状況について			○			バルーンのズレ調査結果	2015/6/11	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_150611_09-j.pdf	PDF
				1号機R/B 3階機器ハッチ開口部バルーンずれ事象の対応について			○			バルーンのズレ調査結果	2015/6/9	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000110901.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋3階機器ハッチ開口部バルーンのずれについて			○			バルーンのズレ	2015/5/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/genchicvousei/pdf/150525_01f.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋3階機器ハッチ開口部バルーンずれについて			○			バルーンのズレ	2015/5/22	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_150522_10-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋3階機器ハッチ開口部へのバルーン設置について			○			バルーン設置	2014/6/4	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140604_06-j.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋オペフロの残置物片付作業の進捗 及び残置物片付後の調査について			○		○	ダスト濃度	2018/1/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-2-4.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋オペフロの残置物片付作業の進捗について			○		○	Warriorの移動とフェンスの片付け、ダスト濃度上昇	2018/9/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-2-4.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋オペレーティングフロア内 残置物移動・片付作業の状況(Warriorの移動)について			○			Warriorの移動とフェンスの片付け	2018/9/13	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/decommissioning/information/newsrelease/reference/pdf/2018/2q/rf_20180913_3.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋オペフロの残置物片付作業の開始について		○	○		○	残置物の移動・方付け、遠隔操作無人ロボット	2018/9/6	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/09/3-2-4.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋 オペレーティングフロア内残置物移動・片付作業の状況について			○			コンテナの搬入	2018/8/23	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/decommissioning/information/newsrelease/reference/pdf/2018/2q/rf_20180823.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋 オペレーティングフロア内残置物移動・片付作業の状況について			○			コンテナの搬入	2018/8/23	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2018/images2/handouts_180823_09-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋 オペレーティングフロア内残置物移動・片付作業の開始について			○			遠隔操作作業ロボット、作業工程	2018/8/20	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/decommissioning/information/newsrelease/reference/pdf/2018/2q/rf_20180820.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋 オペレーティングフロア内残置物移動・片付作業の開始について			○			遠隔操作作業ロボット、作業工程	2018/8/20	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2018/images2/handouts_180820_01-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置について		○	○		○	開口作業手順、ダスト悲慘抑制対策、オペフロ調査、工程	2018/7/6	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000237941.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置について		○	○		○	開口作業手順、ダスト悲慘抑制対策、オペフロ調査、工程	2018/7/6	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2018/images2/handouts_180706_06-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置について(案)		○	○		○	開口作業手順、ダスト悲慘抑制対策、オペフロ調査、工程	2018/6/25	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000237054.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋オペレーティングフロアへの 雨水流入状況について			○			ルーフドレン管損傷、雨水流入、補修	2018/6/14	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2018/images1/handouts_180614_07-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋 西側外壁開口工事の進捗状況について			○			28ブロック解体	2018/6/14	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2018/images1/handouts_180614_06-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋 西側外壁開口工事の進捗状況について			○			23ブロック解体	2018/6/7	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2018/images1/handouts_180607_07-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋西側外壁開口工事 壁解体作業を開始しました			○			2ブロック解体	2018/5/28	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2018/images1/handouts_180528_14-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所 2号機 2号機原子炉建屋西側外壁開口の進捗状況について			○		○	コアサンプリング本採取、鉄骨トラスの状況	2018/4/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/05/3-02-04.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所 2号機開口設置工事のコア抜き・目地切り開始について(コア抜き・目地切り作業開始)			○			コア穿孔、コア採取、孔塞ぎ	2018/4/18	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2018/201804-i/180418-01i.html	HTML
				福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋西側外壁開口の進捗状況について(コア抜き・目地切り作業開始)		○	○		○	作業工程	2018/4/18	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2018/images1/handouts_180418_06-j.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置について ～4月16日から本格的な作業を開始します～						作業手順、工程表	2018/4/12	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2018/images1/handouts_180412_07-j.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置について						開口作業手順、ダスト飛散抑制策、放射線監視体制、計画	2018/3/29	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/04/3-02-03.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋屋根保護層撤去工事について			○			工事概要、ダスト濃度、無人作業	2017/12/21	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/12/3-02-04.pdf	PDF
				2号機開口設置前後の放出量評価について						ダスト濃度、風圧力、地震荷重	2017/3/24	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000184028.pdf	PDF
				2号機開口設置前後放出量評価方法について						ダスト濃度	2017/3/21	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000183338.pdf	PDF
				気体廃棄物の放出管理及び 2号機開口設置前後の比較						ダスト濃度	2017/3/16	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000183323.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋 西側外壁の開口設置に関する補足説明						開口設置の工程説明	2016/9/1	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000163234.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置計画について						西側外壁への開口設置	2016/7/29	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/genchicvousei/2016/pdf/0729_01i.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置計画について						西側外壁への開口設置	2016/6/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/06/3-02-04.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置について			○			西側外壁への開口設置	2016/6/10	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000153806.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋オペレーティングフロア上部解体・改造範囲について			○			解体範囲の検討、周囲の解体状況の進捗	2015/12/17	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/genchicvousei/2015/pdf/1217_01g.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋排気設備撤去に伴う 影響調査の実施について			○			ダスト濃度の影響調査計画、系統図、工程	2018/9/6	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/09/3-2-5.pdf	PDF
				2号機原子炉建屋排気設備撤去に伴う 影響調査の実施について			○			調査概要、工程	2018/8/24	NRA	http://www2.nsr.go.jp/data/000243671.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋ブローアウトパネル開口部閉止について			○			作業完了	2013/3/11	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130311_01-j.pdf	PDF
				福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋ブローアウトパネル開口部閉止について			○				2013/3/11	TEPCO	http://photo.tepco.co.jp/date/2013/201303-i/130311-01i.html	PDF
				福島第一原子力発電所第2号機原子炉建屋ブローアウトパネル開口部閉止と排気設備調整運転の実施について			○			作業計画	2013/3/6	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130306_01-j.pdf	PDF
				3号機ガレキ撤去作業(平成25年8月)に伴う放射性物質の敷地外への降下量について					○	Cs降下量、飛散率、飛散量	2015/2/9	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000095677.pdf	PDF
				3号機原子炉建屋上部ガレキ撤去時の飛散防止対策			○			ダスト飛散防止対策、飛散量	2015/1/19	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000096872.pdf	PDF
				3号機ガレキ撤去作業に伴う放射性物質の飛散量の評価について						飛散率、飛散量	2014/10/31	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000051154.pdf	PDF
				表題無						核種カウンタデータ、ダストサンプラー仕様	2014/8/28	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054587.pdf	PDF
				免震重要棟前連続ダストモニタ&露場における風向風速						ダスト飛散時の風向データ	2014/8/25	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054562.pdf	PDF
				表題無						ダストサンプラー仕様	2014/8/21	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054545.pdf	PDF
				3号機ガレキ撤去作業時のダスト飛散に伴う放射性物質放出量の推定値について						飛散率、飛散量	2014/8/19	NRA	http://www.nsr.go.jp/data/000051136.pdf	PDF
				平成25年8月に発生した免震重要棟前ダストモニタ上昇について		○			○	感雨回数、放射能濃度	2014/8/19	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140819_04-j.pdf	PDF
				3号機ガレキ撤去作業時のダスト飛散に伴う放射性物質放出量の推定値について		○				推定手法、推定値	2014/8/19	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_140819_03-j.pdf	PDF
				2013年8月19日の放出率の試算について						ダスト放出率の試算、補足資料	2014/8/4	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054444.pdf	PDF
				2013年8月19日の放出率の試算について						ダスト放出率の試算	2014/8/1	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000054438.pdf	PDF

2020/1/8現在のリンク状態														
その他	飛散防止剤散布	1・3号機	1、3号機飛散防止剤散布実績及び予定							飛散防止剤の散布実績と予定	2016/10/27	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/10/3-02-05.pdf	PDF
			1、3号機飛散防止剤散布実績及び予定							飛散防止剤の散布実績と予定	2016/9/29	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/09/3-02-07.pdf	PDF
			1、3号機飛散防止剤散布実績及び予定							飛散防止剤の散布実績と予定	2016/8/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/08/3-02-05.pdf	PDF
			1、3号機飛散防止剤散布実績及び予定							飛散防止剤の散布実績と予定	2016/6/30	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/06/3-02-06.pdf	PDF
			1、3号機飛散防止剤散布実績及び予定							飛散防止剤の散布実績と予定	2016/5/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/05/3-02-05.pdf	PDF
			1、3号機飛散防止剤散布実績及び予定							散布範囲、散布面積	2016/2/25	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2016/pdf/0225_3_2d.pdf	PDF
			1、3号機飛散防止剤散布実績及び予定											
	放射性ダストの放出量評価方法	1～3号機	福島第一原子力発電所1～3号機原子炉建屋からの現状の放射性物質放出量の評価方法				○			評価手法説明	2011/11/26	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/111126_01-i.pdf	PDF
	PCVからの凝縮水・気体サンプリング	1号機	福島第一原子力発電所1号機原子炉格納容器内の凝縮水・ガスサンプリング結果について				○		○		2011/9/21	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110921_03-i.pdf	PDF
		2号機	福島第一原子力発電所1号機原子炉格納容器内の気体のサンプリング結果について				○		○		2011/7/30	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110730_01-i.pdf	PDF
		1～3号機	福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器内の気体のサンプリング結果について				○		○		2011/8/10	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts/110810_04-i.pdf	PDF
			福島第一原子力発電所1～3号機PCVガス管理設備(HEPAフィルタ入口側)の凝縮水のサンプリング結果(全α)について						○		2013/8/12	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts/130812_08-i.pdf	PDF
			1～3号機PCVガス管理設備(HEPAフィルタ入口側)の気体・凝縮水のサンプリング結果について						○	採取方法	2013/6/7	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts/130607_09-i.pdf	PDF
	T/B滞留水の送水系統	1～4号機	1号機タービン建屋滞留水移送装置追設について							R/BとT/Bの連通状態、T/B平面図	2016/10/5	NRA	https://www.nsr.go.jp/data/000167393.pdf	PDF
			1号機タービン建屋滞留水処理について						○	R/BとT/Bの連通状態、T/B平面図	2016/5/26	METI	http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/rikugawa_tusk/pdf/160510_01e.pdf#page=6	PDF
	タービン建屋開口部の閉塞	1～4号機	1～4号機建屋開口部閉塞作業の概要				○				2011/11/2	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/press/release/2011/pdf/170510i0102.pdf	PDF
	安全改革プラン		2016年度第4四半期 原子力安全改革プラン 進捗報告 <各発電所における安全対策の進捗状況を含む>							福島第一、福島第二、柏崎刈羽原発	2017/5/10	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf/170510i0102.pdf	PDF
			2016年度第2四半期 原子力安全改革プラン 進捗報告 <各発電所における安全対策の進捗状況を含む>							福島第一、福島第二、柏崎刈羽原発	2016/11/2	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/press/release/2016/pdf/161102i0202.pdf	PDF
	実施計画書	1～6号機	「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」の認可について							リスク評価、工事計画、施設保安、核物質防護、検査受検	2013/8/14	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/cc/press/2013/1229734_5117.html	HTML
	信頼性向上対策		東京電力株式会社福島第一原子力発電所における 信頼性向上対策に係る実施計画								2012/5/1	TEPCO	http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_i/images/120512i0101.pdf	PDF